
XILINK

WIFI HUB 通讯转换模组

> 用户手册 V1.0.1





重要安全信息

- 请在使用前对设备的使用电压、功率、安装等参数进行确认,超参数导致的问题不在保修范围内。
- 请评估使用环境的 IP 等级、温度和设备的适用性等要求,恶劣环境导致的问题不在保修范围内。
- 该设备并不提供防撞、防跌落、生物接近预警等稳定的相关安全功能,请对集成的产品进行安全评估, 并符合对应的法规及认证,确保开发的产品没有重大安全隐患。
- 请阅读相关的保养要求,防止应为错误操作导致的不可逆转的损害,例如: 电池过放、轮胎低气压低压导致轮毂损坏、缺少润滑导致轴磨损等。
- 首次使用请将设备放置于安全、空旷环境中,没有载重物,按照操作说明步骤启动,并测试所有相关功能, 如有问题请联系购买渠道服务人员。
- 当设备出现异常或发生意外时,请立即使用急停或关闭电源,避免造成二次损伤,并联系相关技术人员,不要自行拆卸。



注意:用户任何自行拆卸、改装、非正常使用以及自然灾害等不可抗力造成的损害将不在保修范围内。

对用户集成后的设备造成的安全事故,本产品不承担相应责任,请用户自行评估风险与可靠性测试,特此声明。



版本更新信息

• V1.0.1: 起始版本



产品简介

WIFI HUB 是为提高通讯效率设计的产品系列。该产品系列将 CAN 总线数据转换为上位机需要的标准数据,并支持 XVIEW、XROS 等上位机工具,该设备可通过有线、WIFI、蓝牙进行连接,方便用户快速测试设备、为设备升级和 ROS 控制。



软件支持





Noetic



Galactic Foxy Humble Iron




技术参数

| 型号 | WIFI HUB |
|----------|---------------|
| 最大输入电压 | 5 V(USB 供电) |
| USB 输入电流 | 0.2 A |
| 接口最大电流 | 1 A |

| 通讯方式 | CAN 总线 / USB 网口 /WIFI/ 蓝牙 |
|-------|---------------------------|
| 接口 | 标准扩展接口 / Type-c |
| 工作温度 | 20~60 °C |
| IP 等级 | IP22 |

产品尺寸





使用步骤

- 1. 请将扩展接口与 HUB 的对应接口相连,其它设备可通过另一个接口扩展。
- 2. 请 USB 转 Type-c 线将 HUB 与上位机相连。HUB 为 USB 供电,上电后左上角绿色 LED 灯亮起,发出三声蜂鸣后正式开始工作。
- 3. WIFI HUB 有三种通讯模式,可通过长按右上角模式切换开关切换通讯模式,切换完成模组会重启。每次重新上电模组会记忆上次使用的模式,不用重新设置。

4. 通讯模式

- USB 模式:该模式下 WIFI HUB 会被识别成外置网卡,并且模式切换按键会闪烁绿灯。
- WIFI 模式:该模式下可使用其他 WIFI 设备连接名为 WIFI-HUB_X 的网络,并且模式切换按键会闪 烁蓝灯。(该模式仅供测试查看使用,使用 ROS 等对可靠性要求高的时候请使用有线连接)
- 蓝牙模式:功能开发中,模式切换按键会闪烁黄灯。
- 5. 如果使用 XVIEW 会自动搜索 HUB,有线模式 Linux/MacOS/Windows11 均免驱,Windows10 需要安装驱动程序,请前往 https://docs.hexmove.cn/ 获取安装教程。

注意事项

- 1. 请 HUB 的扩展接口电流有限,请勿将 HUB 作为大电流中继。
- 2. 未如果 PC 端识别不到 USB 串口,请重新拔插 USB 或者重装驱动。

恢复出厂设置

在开机后 10 秒内, 快速连续按下模式切换按键 5 次。

升级模式

升级模式用于更新固件,请先按住模式切换按键再插入 Type-c 供电,进入后模式切换灯会熄灭可以通过 XVIEW 软件进行升级。



工作指示灯状态

左上角绿色指示灯为电源灯,上电后常亮;以下为模式指示灯

蓝色快闪:蓝牙未连接状态 蓝色快闪:蓝牙未连接状态

蓝色慢闪: 蓝牙已连接正常工作状态

黄色快闪: WIFI 未连接状态

黄色慢闪: WIFI 已连接正常工作状态

绿色快闪: USB 未连接状态(包含上位机未启动软件)

|绿色慢闪:USB正常工作状态

红色快闪:报警状态

□ □ □ □ 无灯光:升级状态或死机状态

扩展接口线序

| V | G | H | L | |
|------|------|----------|----------|--|
| 电源正极 | 电源负极 | CAN 总线 H | CAN 总线 L | |

扩展接口连接示意图





控制方式

1. CAN 控制

HUB 目前支持直接使用 CAN 控制,主要用于对 HUB 进行参数设置。请将 CAN 分析仪、CAN 转换器或带有 CAN 功能的工控机与 HUB 标准扩展接口相连,协议细节请前往 docs.hexmove.cn 查阅 CAN 通讯协议。



CAN 总线



2. USB/WIFI 控制

USB/WIFI 主要用于通过 HUB 控制其他设备。可通过在上位机使用 XVIEW 对 HUB 和连接的设备进行参数设置或升级,细节请前往 docs.hexmove.cn 查阅 XVIEW 测试系统。



USB/WIFI



CAN 总线



3. ROS 控制

ROS 控制主要用于通过 HUB 控制其他设备,和使用 XVIEW 类似,我们提供开源的 ROS 驱动包 XROS。

XROS 是一套包含底盘与配件的功能驱动包,帮助用户在 ROS 平台快速使用我们的各种设备和产品,减少了大码的开发量。本代码包支持全套 XSTD 协议标准。。使用前需自行安装 ubuntu 操作系统和 ROS 机器人操作系统,本 ros 包适配 ROS 和 ROS2 版本如下,使用方式请前往 docs.hexmove.cn 查阅 ROS 使用方法。



∷ROS

Noetic

:::ROS2

Galactic Foxy Humble Iron










CAN 通讯协议

产品中 CAN 通讯采用 CAN2.0B(扩展帧),通讯波特率为 500K。 CAN ID 编码规范:



CAN 数据位 Byte[0]~Byte[7]:

| | Byte[0] Byte[1] | Byte[2] | Byte[3] | Byte[4] | Byte[5] | Byte[6] | Byte[7] |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

CAN 使用的 CAN 信息为上述提到的 CANID 与 CAN_DATA,总计 12 个字节数据。使用时,针对不同 CANID 进行相应的 CAN_DATA 数据传输。

CANID 中大类与型号是设备的固定参数,数值不会改变,编号默认为 1,当有多个同类设备同时使用时,可以通过通用指令修改。

CAN 数据帧

| 数据位 | ID[3] | ID[2] | ID[1] | ID[0] | DATA[0~7] |
|------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 数据类型 | uint8 | uint8 | uint8 | uint8 | 8 x uint8 |
| 数据说明 | 大类 | 型号 | 编号 | 功能 | 8 字节 CAN 数据 |

本设备固定大类 7

本设备固定型号

本设备 CANID 固定格式为

07 01 XX XX

请将以上 CANID 替换 CAN 通信协议中的案例 CANID 使用。其中 XX 请使用具体功能代码代替,功能代码请前往 docs.hexmove.cn 查阅 CAN 通讯协议。









寻界机器人 (东莞)有限公司

WWW.HEXMOVE.CN

Mobile: +86 18652867127 Email: market@hexmove.cn